

Diskusjon og spørsmål

T-1442 og veileder M-128

- Hvem skrives veilederen for?
 - Planleggere i kommuner
 - Utbyggere
 - Anleggseiere
 - Konsulenter
 - Fylkesmannen
- Hva er en støyfaglig vurdering?
- Er T-1442 og veilederen blitt for ambisiøs?
- Er kravene skjerpet i 2012-utgaven?

T-1442 endring av tekst 2005 vs 2012

- 2005-utgaven:

1. Støynivået innendørs bør tilfredsstillere kravene i teknisk forskrift/NS8175 klasse C, eventuelt klasse D for eldre bebyggelse. Der det gjøres tiltak på bolig skal støykravene innendørs være tilfredsstilt med de krav til ventilasjon/ luftutskiftning som følger av teknisk forskrift.

- 2012-utgaven

1. Støynivået innendørs bør tilfredsstillere kravene i byggteknisk forskrift/NS8175 klasse C. Der det gjøres tiltak på bolig skal støykravene innendørs være tilfredsstilt med de krav til ventilasjon/ luftutskiftning som følger av byggteknisk forskrift.

T-1442 endring av tekst 2005 vs 2012

- 2012-utgaven (ny tekst):

Retningslinjens prinsipper om at alle boenheter skal ha en stille side og tilgang til et støymessig tilfredsstillende uteoppholdsareal bør følges. Byggteknisk forskrift må være oppfylt. Dersom grenseverdier i NS 8175 lydklasse C fravikes, må det dokumenteres at forskriften likevel er oppfylt. Dersom det er uforholdsmessig kostbart å tilfredsstillende anbefalte grenseverdier, kan disse fravikes, eventuelt bør endret arealbruk vurderes

- Skal det være samme ambisjonsnivå ved utbedring som ved nybygging?

Ventilasjon

-et tilbakevendende spørsmål....

- Hvor langt skal anleggseiere strekke seg mht ventilasjonsløsninger?